



写真No.9


HWP13-45(B)

撮影：平成13年12月 4日

加熱面：屋外側

加熱開始30分後の

非加熱側の状況



写真No.10

HWP13-45(B)

撮影：平成13年12月 4日

加熱面：屋外側

加熱終了後の加熱面の

状況